

## ANWENDUNGSHINWEISE

# ClearFlex Matte

Bedruckbare, transparente Flexfolie für helle Textilien mit exzellentem Griff und exzellenter Waschechtheit.

### EIGENSCHAFTEN:



PU




50µ



Baumwolle, Polyester,  
Mischgewebe.  
Wenig geeignet für Nylon oder  
andere beschichtete Textilien.



EcoSolvent,  
Solvent



1. Gespiegelt drucken  
und schneiden

### SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer  
30 - 45°



Niedrig/  
mittel



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

### TRANSFERBEDINGUNGEN:



160°C



15 s



Mittel/  
hoch



Kalt abziehen



60°C



3. Transferieren,  
Tape abziehen, fertig!

Druckprofile unter [www.seftextile.com](http://www.seftextile.com)


Trocknungszeit: Je nach Tinte und Umgebungsbedingungen 1 - 6h

### ► VERPACKUNG



50 cm

75 cm



25 m & 10 m

25 m & 10 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.