

ANWENDUNGSHINWEISE

SublimPlus

Wunderschöne, leuchtende Farben, eine einfache Handhabung, ein sehr wertiger PU-Look - es ist Zeit für SublimPlus!

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



120 µ Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



Sublimation

SUBLIMATIONSTINTE ÜBERTRAGEN:



180 °C



30 s



Mittel

Bodenplatte aufheizen

Sublipapier, bedruckte Seite nach oben, als Erstes auf die Presse legen und SublimPlus, zu bedruckende Seite nach unten, darauf plazieren.

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer
30 - 45°



**Niedrig/
mittel**



30 - 40 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:



150 °C



15 s



Mittel



warm abziehen



30 - 40 °C



1. Gespiegelt auf geeignetes Sublipapier drucken (mit Passermarken)



2. Sublimationstinte übertragen



3. Kontur schneiden



4. Motiv entgittern



5. Transferieren, Tape abziehen, fertig!


Zusammenhängende Motive können auch ohne Tape übertragen werden.

Bei der Verwendung von Application Tape auf Blasenfreiheit achten um Wolkenbildung zu vermeiden.



Demo Video

► VERPACKUNG



Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.